

N. 02/2023

DEPOSITI IN QUARTIERE

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 02/2023 “DEPOSITI IN QUARTIERE” MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE/CONCESSIONE D’USO DI SPAZI DI PROPRIETA’ COMUNALE AD USO DEPOSITO SENZA PERMANENZA DI PERSONE.

MUNICIPIO 8 | Quartiere Quarto Oggiaro

VIA VITTANI 5

Scala F Interno C

Cap. 20157

TOTALE RESIDENTI A MILANO NEL 2022: 1.396.673 | TOTALE RESIDENTI NEL QUARTIERE QUARTO OGGIARO NEL 2022: 31.434




Grafico 1: Popolazione residente nel quartiere Quarto Oggiaro per classi di età al 2022 e proiezione al 2040



Grafico 2: popolazione residente per nazionalità

TOTALE FAMIGLIE A MILANO NEL 2022: 762.968 | TOTALE FAMIGLIE NEL QUARTIERE QUARTO OGGIARO NEL 2022: 15.290




Grafico 3: Tipologia dei nuclei familiari presenti nel quartiere Quarto Oggiaro nel 2022

QUARTIERE QUARTO OGGIARO

LEGENDA

Area libera sottoposta a bando di assegnazione

● Via Vittani 5 - Sc. F - Interno C

Tessuto urbano

■ Urbanizzato
■ Terreni ad uso agricolo
■ Verde urbano

Trasporto pubblico

- - Linee ferroviarie - S1, S3, S5, S6, S11
 — Bus 57 - Quarto Oggiaro-Cairoli/Cairoli-Quarto Oggiaro
 — Bus 35 - Borgo Porretta-Molino Dorino/Molino Dorino M1- Borgo Porretta
 — Bus 40 - Bonola-Niguarda (Parco Nord)/Niguarda (Parco Nord)-Bonola
 — Linee tramviarie - 1, 12


Servizi

📖 Istruzione
 🏀 Sport
 🎭 Cultura
 🏥 Sanità
 🛒 Commercio
 🏠 Strutture religiose
 🤝 Servizi sociali
 🏠 Servizi abitativi



Planimetria immobile

Piano Interrato



Dati dell'unità a bando

TIPOLOGIA	CODICE U.I.	INDIRIZZO	CIVICO	CAP	SCALA	INTERNO	FOGLIO	MAPPALE	SUB.	SUP. NETTA	MUNICIPIO
Deposito	0300026023200F00C	Via Vittani	5	20157	F	C	32	115	33	53,00	8

CATEGORIA	DESCRIZIONE	STATO DI CONSERVAZIONE
STATO MANUTENTIVO		
PAVIMENTO	Pavimento in cemento	Mediocre
SOFFITTO E PARETI	Intonaco tinteggiato	Mediocre
PAVIMENTO SERVIZI IGIENICI	Servizio igienico assente	-
RIVESTIMENTO SERVIZI IGIENICI	Servizio igienico assente	-
DOTAZIONE SANITARI	Servizio igienico assente	-
SERRAMENTI ESTERNI	Porta di ingresso in legno. Finestre con telaio in metallo e vetro singolo, griglie antintrusione.	Mediocre
SERRAMENTI INTERNI	Non presenti	-
IMPIANTISTICA		
IMPIANTO ELETTRICO	Impianto elettrico da realizzare e certificare	
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO	Riscaldamento centralizzato. Caloriferi in ghisa	
ACCESSIBILITA'		
INGRESSO e AFFACCI	Accesso da cortile interno condominiale	

Rilevo fotografico

viste esterne



viste interne

