



CNG Engineering s.r.l.
start-up & maintenance cng system plant

Rif. intervento

N° 13314

Via Vorno, 10 - 55060 Guamo - Lucca - Italy - Tel. +39 0583 403907 - Fax +39 0583 949534
E-mail: info@cngengineering.eu - www.cngengineering.eu - P. Iva 02179080466

SCHEDA DI INTERVENTO

Data 25 06 22

Cliente AMSA SPA

Bandiera IMPIANTO INTERNO

Tel.

Indirizzo VIA ZAMA

Città MILANO

Prov. MI

Attività richiesta: TAGLIANDO ANNUALE

Data Intervento Tecnico	Ore Viaggio andata		Ore lavorate				Ore Viaggio ritorno		Note
	data	ora	data	ora	data	ora	data	ora	
22.06.22	12.00	12.30	13.30	18.30			18.30	19.00	2 PERSONE
23.06.22	08.00	08.30	08.30	11.00					2 PERSONE

Commessa	Marca	Modello	Ore lavorate	Note
43531	SATE	SW 160 T12 EM	7387	44592 Sostituzione
40737	"	SW 132 F1 EM	12142	23907 "

Ore viaggio: 1.30

Km percorsi Km 40

Vettura: FIAT DUCATO

Ore lavoro: 7.30

Vito: 1 PERSONA

Tecnico: C. M. F. F. F. F. F.

Lavori eseguiti: Eseguito sostituzione olio e filtro in entrambi i compressori.
Eseguito pulizia batterie e loro raffreddamento in entrambi i compressori.
Eseguito sostituzione liquido di raffreddamento in compressori e eseguito grigio olio da circuito in entrambi i compressori.
Ingresso pulizia pila motore fuo MTA.
Eseguito pul. rettifico olio. Eseguito pul. rettifico 30 secondi.
Sostituito tenute benzina. Controllato funzionamento. Eseguito
rotte. Terminato compressori 1 e rettifico olio motore in posto di

Ricambi - descrizione	Codice	Quantità	Note
Unica. In attesa di occorrenza preventivo per la sostituzione.			

In caso di interventi straordinari, il cliente deve essere informato e autorizzato per iscritto. Il presente documento è valido solo se firmato dal cliente e dal tecnico.

Tecnico incaricato

[Signature]

Luogo, data e ora dell'intervento

Cliente

Dipartimento Zama
Officina
Responsabile
Marco Pochini

MAGAZZINO CNG C/O

DATI CLIENTE

AMSA SPA
VIA OLGETTINA 25
20121 MILANO (MI)
IT
P.Iva 05908960965

PRESSO

AMSA SPA
VIA ZAMA 2
20138 MILANO (MI)

Intervento Esterno
N° 91

Data documento
24/06/2022

giovedì 23 giugno 2022 alle 12:00

Intervento Richiesto

TAGLIANDO **ANNUALE** IMPIANTO METANO

Intervento Effettuato

Eseguito sostituzione olio e cartuccia filtro su compressori. Montata una nuova cartuccia filtro ed eseguito riempimento fino a livello. Controllato tenuta con funzionamento in manuale con esito positivo. Eseguito controllo su compressori. Ricontrato una perdita da raccordo sonda di temperatura 3 stadio compressore 1. Risolto perdita con la sostituzione della tenuta metallica. Eseguita pulizia delle batterie di raffreddamento degli scambiatori di raffreddamento. Su compressore 1 sostituito il liquido di raffreddamento. Messo nuovo liquido pronto 36. Eseguito spurgo aria da circuito e rifatto livello dopo spurgo. Eseguito spurgo aria da compressore 2 ed eseguito rabbocco. Eseguita pulizia della batteria di raffreddamento da ciller MTA. Eseguito rabbocco di liquido. Ricontrato Termometro rotto su compressore 2, da sostituire.

Nº 13314

AMMINISTRAZIONE

(Titolo, Nome, Cognome, Data)

Dipartimento Zama
Officina
Responsabile
M. P. (Data)