

SERVIZI E NEGOZI DI VICINATO

AVVISO PUBBLICO N. 1/2022 DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI SPAZI PER SERVIZI E ATTIVITA' ECONOMICHE NEI MUNICIPI 4,5,6,7,8,9.

QUARTIERE
BARONA

cap. 20142
VIALE FAENZA
CIV 21
(Interno 366)



Totale residenti nel quartiere Barona nel 2020: **16.616** | Totale residenti a Milano nel 2020: **1.392.502**




Grafico 1: popolazione residente per nazionalità




Grafico 2: popolazione residente per classi di età (anno 2020 e proiezione al 2030)

Totale famiglie residenti nel quartiere Barona al 2020: **8.123**





Grafico 3: tipologia dei nuclei famigliari residenti nel quartiere Barona



BARONA

LEGENDA

Area libera sottoposta a bando di assegnazione

● Viale Faenza, 21 - Sc. 21 - Interno 366

Tessuto urbano

- Urbanizzato
- Terreni ad uso agricolo
- Verde urbano

Trasporto pubblico


- M— Metropolitana M3
- Bus 47 Bisceglie M1-Romolo M2 / Romolo M2-Bisceglie M1
- Bus 74 Famagosta M2-P.le Cantore /P.le Cantore-Famagosta M2
- Bus 71 Romolo M2-Famagosta M2/Famagosta M2-Romolo M2
- Bus 95 Rogoredo FS M3-Q.re Barona/Q.re Barona Rogoredo FS M3
- Bus 98 Famagosta M2-P.le Lotto M1 M5P.le Lotto M1,M5-Famagosta M2

Servizi

- 📖 Istruzione
- ⚽ Sport
- 🎭 Cultura
- 🏥 Sanità
- 🛒 Commercio
- 🏠 Strutture religiose
- 🤝 Servizi sociali
- 🏠 Servizi abitativi

Planimetria immobile

Piano terra



Scheda tecnica

TIPOLOGIA	CODICE U.I.	INDIRIZZO	CIVICO	CAP	SCALA	PIANO	INTERNO	FOGLIO	MAPPALE	SUB	SUP. NETTA	MUNICIPIO
Negoziò	04101970301021366	VIALE FAENZA	21	20142	21	TERRA	366	575	325	3	Mq. 61,50	6

<u>CATEGORIA</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>STATO DI CONSERVAZIONE</u>
STATO MANUTENTIVO		
PAVIMENTO	Pavimento in ceramica	discreto
SOFFITTO E PARETI	Intonaco tinteggiato	buono
PAVIMENTO SERVIZI IGIENICI	Piastrelle in ceramica	discreto
RIVESTIMENTO SERVIZI IGIENICI	Piastrelle in ceramica	discreto
DOTAZIONE SANITARI	Lavabo e WC	discreto
SERRAMENTI ESTERNI	Porta di ingresso e vetrina in vetro con telaio in metallo. Porta sul retro in metallo.	discreto
SERRAMENTI INTERNI	Porte in legno tamburato	discreto
IMPIANTISTICA		
IMPIANTO ELETTRICO	Impianto sottotraccia da verificare e certificare	
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO	Impianto condominiale con termosifoni	
ACCESSIBILITA'		
INGRESSO e AFFACCI	Ingresso principale su cortile interno	

Rilievo fotografico

Viste esterne



Viste interne

