

## **N. 03/2022**

# **SPAZI APERTI ALLA CITTA'**

**AVVISO PUBBLICO N. 03/2022 DI SELEZIONE PER  
L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI SPAZI PER SERVIZI E  
ATTIVITA' ECONOMICHE NEI MUNICIPI 2,6,8,9**

**MUNICIPIO 8 | Quartiere Bruzzano**

## **VIA DEL TAMIGI 7**

**Scala D Interno D**

**Cap. 20161**

**TOTALE RESIDENTI A MILANO NEL 2021: 1.386.285 | TOTALE RESIDENTI NEL QUARTIERE BRUZZANO NEL 2021: 12.635**




Grafico 1: Popolazione residente nel quartiere Bruzzano al 2021 e proiezione al 2040

Grafico 2: popolazione residente per nazionalità

**TOTALE FAMIGLIE A MILANO NEL 2021: 751.850 | TOTALE FAMIGLIE NEL QUARTIERE BRUZZANO NEL 2021: 6.174**



Grafico 3: Tipologia dei nuclei familiari presenti nel quartiere Bruzzano nel 2021



## QUARTIERE BUZZANO

### LEGENDA

Area libera sottoposta a bando di assegnazione

● Via Senigallia, 60/G - Sc. G- Interno 2

### Tessuto urbano

- Urbanizzato
- Terreni ad uso agricolo
- Verde urbano


### Trasporto pubblico

- Stazione ferroviaria S2, S4 e R16
- Linea M3 Comasina-San Donato
- Bus 40 - Bonola M1- Niguarda/Niguarda-Bonola M1
- Bus 41 - Q.re Bovisasca-Niguarda/Niguarda-Q.re Bovisasca
- Bus 52-Bruzzano FN-Bicocca Università/Bicocca Università-Bruzzano FN
- Bus 70 - Bruzzano-Ceresio/Ceresio-Bruzzano
- Bus 83 - H. Maggiore-Comasina M3/Comasina M3-H. Maggiore
- Bus 89 - Novate Milanese-Affori FN/Affori FN-Novate Milanese
- Linee tramviarie - 179

### Servizi

- 📖 Istruzione
- 🎓 Università e ricerca
- 🏀 Sport
- 🎭 Cultura
- 🏥 Sanità
- 🛒 Commercio
- 🏠 Strutture religiose
- 👤 Servizi sociali

## Planimetria immobile Piano Terra



### Dati dell'unità a bando

TIPOLOGIA	CODICE U.I.	INDIRIZZO	CIVICO	CAP	SCALA	INTERNO	FOGLIO	MAPPALE	SUB.	SUP. NETTA	MUNICIPIO
Laboratorio	0300032044200D00D	Via del Tamigi	7	20161	D	D	18	28	-	37,00	9

CATEGORIA	DESCRIZIONE	STATO DI CONSERVAZIONE
<b>STATO MANUTENTIVO</b>		
PAVIMENTO	Pavimento in piastrelle in graniglia	Mediocre
SOFFITTO E PARETI	Intonaco tinteggiato	Mediocre
PAVIMENTO SERVIZI IGIENICI	Servizio igienico assente	-
RIVESTIMENTO SERVIZI IGIENICI	Servizio igienico assente	-
DOTAZIONE SANITARI	Servizio igienico assente	-
SERRAMENTI ESTERNI	Porta di ingresso e finestre con telaio in metallo e vetri singoli da ripristinare.	Mediocre
SERRAMENTI INTERNI	Non presenti	-
<b>IMPIANTISTICA</b>		
IMPIANTO ELETTRICO	Impianto elettrico a vista da integrare e certificare, attualmente privo di contatore elettrico	
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO	Riscaldamento centralizzato. Caloriferi in ghisa	
<b>ACCESSIBILITA'</b>		
INGRESSO e AFFACCI	Accesso da Via del Tamigi	

## Rilevo fotografico

viste esterne



viste interne

