

## **N. 02/2023**

# **DEPOSITI IN QUARTIERE**

**AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 02/2023 “DEPOSITI IN QUARTIERE” MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE/CONCESSIONE D’USO DI SPAZI DI PROPRIETA’ COMUNALE AD USO DEPOSITO SENZA PERMANENZA DI PERSONE.**

**MUNICIPIO 8 | Quartiere Quarto Oggiaro**

## **VIA VITTANI 5**

**Scala H Interno E**

**Cap. 20157**

**TOTALE RESIDENTI A MILANO NEL 2022: 1.396.673 | TOTALE RESIDENTI NEL QUARTIERE QUARTO OGGIARO NEL 2022: 31.434**




Grafico 1: Popolazione residente nel quartiere Quarto Oggiaro per classi di età al 2022 e proiezione al 2040




Grafico 2: popolazione residente per nazionalità

**TOTALE FAMIGLIE A MILANO NEL 2022: 762.968 | TOTALE FAMIGLIE NEL QUARTIERE QUARTO OGGIARO NEL 2022: 15.290**




Grafico 3: Tipologia dei nuclei familiari presenti nel quartiere Quarto Oggiaro nel 2022

## QUARTIERE QUARTO OGGIARO

### LEGENDA

#### Area libera sottoposta a bando di assegnazione

- Via Vittani, 5 - Scala H - Interno E

#### Tessuto urbano

- Urbanizzato
- Terreni ad uso agricolo
- Verde urbano

#### Trasporto pubblico

- Linee ferroviarie - S1, S3, S5, S6, S11
- Bus 57 - Quarto Oggiaro-Cairoli/Cairoli-Quarto Oggiaro
- Bus 35 - Borgo Porretta-Molino Dorino/Molino Dorino MI - Borgo Porretta
- Bus 40 - Bonola-Niguarda (Parco Nord)/Niguarda (Parco Nord)-Bonola
- Linee tramviarie - 1, 12


#### Servizi

- 📖 Istruzione
- ⚽ Sport
- 🎭 Cultura
- 🏥 Sanità
- 🛒 Commercio
- 🏠 Strutture religiose
- 👤 Servizi sociali
- 🏠 Servizi abitativi



## Planimetria immobile

Piano Interrato



## Dati dell'unità a bando

TIPOLOGIA	CODICE U.I.	INDIRIZZO	CIVICO	CAP	SCALA	INTERNO	FOGLIO	MAPPALE	SUB.	SUP. NETTA	MUNICIPIO
Deposito	0300026033200H00E	Via Vittani	5	20157	H	E	32	117	32	57,00	8

CATEGORIA	DESCRIZIONE	STATO DI CONSERVAZIONE
<b>STATO MANUTENTIVO</b>		
PAVIMENTO	Pavimento in cemento	Discreto
SOFFITTO E PARETI	Intonaco tinteggiato	Buono
PAVIMENTO SERVIZI IGIENICI	Servizi igienici assenti	-
RIVESTIMENTO SERVIZI IGIENICI	Servizi igienici assenti	-
DOTAZIONE SANITARI	Assenti	-
SERRAMENTI ESTERNI	Porta ingresso in legno e finestre con telaio in metallo e vetro singolo, griglie antintrusione.	Discreto
SERRAMENTI INTERNI	Non presenti	-
<b>IMPIANTISTICA</b>		
IMPIANTO ELETTRICO	Impianto elettrico a vista da verificare e certificare	
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO	Riscaldamento centralizzato con caloriferi in ghisa	
<b>ACCESSIBILITA'</b>		
INGRESSO e AFFACCI	Ingresso principale da spazio esterno condominiale	

## Rilevo fotografico

viste esterne



viste interne

